




Referencia: **CE-MX1700N**

DESPIECE / DIAGRAM : CE-MX1700N



Ref. MX-1700N-160512



Referencia: **CE-MX1700N**

Pos.	Descripción	Cant.	Description
1	Asa derecha	1	Right Handle
2	Asa izquierda	1	Left Handle
3	Tornillo ST3.9x20	11	Screw ST3.9X20
4	Sujetacable	3	Clamp
5	Tornillo ST3.5x16	6	Screw ST3.5X16
6	Condensador	1	Capacitance
7	Inductancia	1	The inductance
8	Anillos inductores	2	Round inductance
9	Potenciómetro	1	Circuitry board
10	Interruptor	1	Switch
11	Camisa del cable	1	Sleeve (MG)
12	Cable	1	Cable
13	Tubo soporte sin pasacable	1	Steel pipe (no hole)
14	Tubo soporte con pasacable	1	Steel pipe (a hole)
15	Tornillo M8x12	4	Screw M8X12
16	Cable de alimentación	1	Cord
17	Camisa del cable	1	Sleeve (Big)
18	Anillo de seguridad Ø47	1	Safety ring \varnothing 47
19	Anillo antipolvo	1	Dust cover
20	Tornillo M5x20	4	Screw M5X20
21	Arandela grower Ø5	8	Spring washer \varnothing 5
22	Tapa de la caja de rodamientos	1	Bearing cover 3#
23	Husillo del primer eje	1	Spindle
24	Chaveta 4x5x12	1	Hemicycle key4X5X12
25	Rodamiento 6204ZZ	1	Bearing 6204 ZZ
26	Anillo de seguridad Ø20	1	Safety ring \varnothing 20
27	Engranaje del husillo	1	Spindle gear
28	Anillo de seguridad Ø15	1	Safety ring \varnothing 15
29	Rodamiento 6000ZZ	1	Bearing 6000ZZ
30	Caja de rodamientos	1	Gear box
31	Anillo de estanqueidad Ø28x1.9	1	Sealring \varnothing 28*1.9
32	Rodamiento 6001 2RS	1	Bearing 6001 2RS



Referencia: **CE-MX1700N**

LISTA DE RECAMBIOS PARA CE-MX1700N			
Pos.	Descripción	Cant.	Description
33	Rotor	1	The rotor
34	Junta aislante	1	MG insulation gasket
35	Rodamiento de bolas 608ZZ	2	Ball bearing 608 zz
36	Pin 4x14	2	Pin 4*14
37	Rodamiento de aguja HK0810	2	Needle bearing HK0810
38	Segundo eje de engranajes	1	The second active gear shaft
39	Chaveta 2.5x3.7x10	1	Hemicycle key2.5X3.7X10
40	Reductor del motor	1	Motor gear
41	Anillo de seguridad Ø10	1	Safety ring \varnothing 10
42	Rodamiento de bolas 698ZZ	1	ball bearing 698 zz
43	Tercer eje de engranajes	1	The third active gear shaft
44	Chaveta 4x4x45	1	Parallel key 4x4x45
45	Engranaje doble	1	Spindle double gear
46	Arandela plana \varnothing 16x8x0.8	1	Flat washer \varnothing 16*8*0.8
47	Pasador \varnothing 6x106	1	Pivot \varnothing 6*106
48	Soporte	1	Coulisse
49	Eje excéntrico	1	Partial core + eccentric wheel core
50	Tornillo ST5x65	2	Screw ST5X65
51	Bola del selector \varnothing 4	1	Ball \varnothing 4
52	Muelle \varnothing 0,5x \varnothing 3,9xL12	1	Spring \varnothing 0.5* \varnothing 3.9*L12
53	Selector	1	Lever
54	Tornillo ST3x16	5	Screw ST3X16
55	Tapa de conexiones	1	Clamp
56	Tornillo M5x25	4	Screw M5X25
57	Tapa de escobillas	2	Brush cap
58	Escobilla 6,5x9x17	2	Carbon brush 6.5*9*17
59	Soporte de escobillas	2	Brush holder
60	Guía aérea de ajuste	1	Airguide shim
61	Estátor (con anillo de cepillo)	1	The stator (including the brush ring)
62	Caja de motor	1	Chassis
63	Placa electrónica	1	Constant power board
64	Tapa de la placa electrónica	1	Circuit board cover